

遭対部情報

カラビナに亀裂が発生！

相模労山の椎谷氏より次のとおり情報が寄せられました。

同じような破損がありましたら、県連遭対部まで情報をお寄せ下さい。

内容

私が7～8年使用中のカラビナ2枚に、偶然発見したのですが、傷が発生していました。発生個所と程度から考えますと、重大事故が発生する恐れがあるため、組織を通じての注意の喚起と、メーカーに対する対応をお願いすべきと考え、報告します。

メーカーと商品名	SIMOND CHAMONIX ROCKY
強度表示	RUPT.KG -- 2200
使用年数	7～8年。沢を中心に年間20日程度の使用
破損個所	開放部、遊動側（ゲート）のピンの根元から遊動部の先端に向けて一直線に亀裂が入っています。2枚とも全く同じ状況です。見る限り、設計上の強度不足か、ピンの不適切なカシメ作業もしくは圧入に起因するものと思われます。



写真左：カラビナ全景
写真下：破損部の拡大

